

Interpellation

Till: Landstingsstyrelsens ordförande Monica Johansson (S)

LANDSTINGET SÖRMLAND	
Ank.den	2016 -05- 3 0
Dnr.	LS-LED16-1058/

11

Brandskyddet på våra sjukhus

Media larmar om det undermåliga brandskyddet vid flera verksamheter i vårt samhälle.

SR P4 har gjort en granskning av brandskyddet gällande asylboenden och HVB-hem, där framkommer att det finns så allvarliga brister att en brand skulle bli ödesdiger för de som bor där. P4 har också granskat migrationsverket i Flen och där visar det sig att ingen brandtillsyn skett på åtta år! Katrineholmskuriren rapporterade den 17 maj om att det på polishuset i Katrineholm saknas brandvarnare och rökdetektorer, bland annat i arresten. Bristerna bedöms så allvarliga att polisen får ett föreläggande om att snarast åtgärda bristerna. Det är ytterst allvarligt när brandskyddet bedöms vara dåligt, särskilt där personer inte själva har förmågan att sätta sig i säkerhet.

Landstinget Sörmland skriver i sitt underlag för att modernisera operationsverksamheten att "underhåll och renoveringar har varit eftersatta i många år. Grundläggande installationer såsom försörjningspendlar, ventilation, gas, el **och brandskydd är idag av dålig standard.**"

Enligt uppgift har också originalritningarna på våra sjukhus för länge sedan försvunnit vid ett uppdrag att digitalisera dessa, därmed försvann dokumentationen på var brandcellsgränserna finns.

Med anledning av ovan vill jag ställa följande frågor:

1. Vad beror det på att underhåll och renoveringar har varit eftersatt i många år?
2. Har det vid tillsyn från Räddningstjänsten framkommit några allvarliga brister i brandskyddet på våra sjukhus och i så fall vilka?
3. Eftersom brandskyddet enligt ovan sägs vara av dålig standard, när kommer brandskyddet på våra sjukhus vara fullgott?
4. Har det gjorts nya ritningar på våra sjukhus där det tydligt framgår hur byggnaderna är brandsäkert indelade?



Christer Sundqvist (M)

Nyköping, den 30 maj 2016