



Interpellationssvar - Brandskyddet på våra sjukhus - ställd till Landstingsstyrelsens ordförande Monica Johansson (S)

Christer Sundqvist (M) har ställt frågor till landstingsstyrelsens ordförande Monica Johansson (S) angående brandskyddet på våra sjukhus.

Interpellanten inleder med att konstatera att media larmar om det undermåliga brandskyddet vid flera verksamheter i samhället. Vidare skriver interpellanten att Landstinget Sörmland i sitt underlag för att modernisera operationsverksamheten skriver att "underhåll och renoveringar har varit eftersatta i många år. Grundläggande installationer såsom försörjningspendlar, ventilation, gas, el och brandskydd är idag av dålig standard.". Enligt uppgift har också originalritningarna på våra sjukhus för länge sedan försvunnit vid ett uppdrag att digitalisera dessa, därmed försvann dokumentationen på var brandcellsgränserna finns.

Med anledning av detta ställer interpellanten följande frågor:

1. Vad beror det på att underhåll och renoveringar har varit eftersatt i många år?
2. Har det vid tillsyn från Räddningstjänsten framkommit några allvarliga brister i brandskyddet på våra sjukhus och i så fall vilka?
3. Eftersom brandskyddet enligt ovan sägs vara av dålig standard, när kommer brandskyddet på våra sjukhus vara fullgott?
4. Har det gjorts nya ritningar på våra sjukhus där det tydligt framgår hur byggnaderna är brandsäkert indelade?

Svaren på frågorna är:

1. Det byggnadstekniska brandskyddet kan grovt förenklat sammanfattas som krav på brandceller, brandlarm och sprinkler. I den ordningen. FM-enheten har under några års tid arbetat med kartläggning, inventering och tätning av våra brandceller. På Mälarsjukhuset har vi kommit längst i arbetet av tätningarna, plan är att det färdigställs under första kvartalet 2017 med samtliga åtgärder utifrån den inventering som gjorts och samt kompletterande tätande av samtliga brandceller ovan undertak. En avstämning ekonomiskt visar att landstinget sedan 2014 lagt 17 miljoner kronor på brandtätning för Mälarsjukhuset. På Nyköpings lasarett och på Kullbergsska sjukhuset är kartläggning och inventering klar. Entreprenör för tätning är tilldelad och tätningsarbetet påbörjas



under tredje kvartalet 2016. Prioritering sker i samråd med Räddningstjänsten. Rent fastighetstekniskt gällande exempelvis automatiska brandlarm så pågår det en löpande förnyelse av gamla system. Avprovning, service samt underhåll sker i enlighet med det svenska regelverket för automatiska brandlarmanläggningar (SBF 110:7). En stor del av de automatiska brandlarmen har bytts de senaste tio åren. Genomsnittsåldern på systemen har under den tiden gått från 25 år till att nu vara cirka tolv år. Systemen byggs och underhålls i enlighet med gällande regelverk. Landstinget började installera sprinkler på sjukhusen innan det blev krav. Sprinkler installeras nu i alla projekt där så krävs.

Regionsjukhuset Karsudden ansvarar själva för uppdraget att förvalta sina fastigheter och är således inte under landstingets ansvar, där brandskyddet anses vara fullgott.

2. Ja, bland annat tidigare vitesföreläggande gällande sovande patienter/tidig upptäckt av brand. Upprätthållning av brandcellsgränser i och med det ritningsunderlag som försvann i samband med att det skulle digitaliseras. Alla tillsynsprotokoll ska finnas diarieförda och kan vid förfrågan lämnas ut.
3. Föreskrifter finns i Boverkets byggregler (BBR). I Lagen om skydd mot olyckor (LSO) nämns ett skälighetsbegrepp som skulle kunna kopplas ihop med när ett brandskydd anses fullgott. Generellt är det bra nivå på brandskyddet på våra sjukhus, med vissa brister. Bristerna är självklart inte bra, men överlag är brandskyddet skäligt. Hade det inte varit skäligt enligt Räddningstjänsten skulle fortsatt verksamhet inte tillåtas. Tillsyn sker löpande ihop med Räddningstjänstens tillsynsman.
4. Ja, kartläggningen och inventeringen som genomförts på alla tre sjukhusen är klar och nya ritningar med brandcellerna inritade finns.

Monica Johansson (S)
Landstingsstyrelsens ordförande